

Czernica 01.09.2023

Postęp prac konserwatorskich związanych z zabytkowym zegarem na kościele p.w. św. Józefa w Krakowie



I. Wstęp

Dnia 01.09.2023 zostało przygotowane opracowanie dokumentujące postęp prac renowacyjnych zabytkowego zegara wieżowego.

I. Mechanizm zegarowy

Mechanizm został zdemontowany z wieży kościelnej dnia 6.07.2023 i przewieziony do pracowni zegarmistrzowskiej Józefa Mazurka w Szczawnie Zdroju

1. Mechanizm na wieży kościoła



2. Mechanizm w Pracowni Zegarmistrzowskiej przed rozebraniem



3. Mechanizm w Pracowni Zegarmistrzowskiej w trakcie rozbiórki







4. Centralny rozrząd zegara po renowacji



5. Bębny napędu chodu oraz wybijanie godzin i kwadransów zegara po renowacji





6. Wskazówki kwadransowe i godzinowe po renowacji



7. Wahadło po regulacji i konserwacji





8. Kompletny mechanizm wraz z obudową i mechanizmami napędowymi po renowacji



STAN ZAAWANSOWANIA PRAC
RENOWACYJNYCH MECHANIZMU:
98%

II. Tarcze zegarowe, obudowy, gongi

Tarcze, budowy tarcz oraz gong kwadransowy zostały zdemontowane z wieży kościelnej dnia 6.07.2023 i przewieziony do zakładu firmy Rduch Bells&Clocks w Rydułtowach

1. Tarcze na wieży



2. Gongi KWADRANSOWY I GODZINOWY na wieży



3. Tarcze po demontażu



4. Obudowy zegara po demontażu



5. Tarcze po piaskowaniu




6. Tarcze po zabezpieczeniu antykorozyjnym



7. Obudowy po zabezpieczeniu antykorozyjnym



8. Bijaki gongów zegarowych wraz z mocowaniem po wyczyszczeniu, pokryciu zabezpieczeniem antykorozyjnym i renowacji



9. Gong kwadransowy po renowacji



STAN ZAAWANSOWANIA PRAC
RENOWACYJNYCH TARCZ, OBUDÓW
I GONGÓW
75%

mgr inż. Grzegorz Klyszcz